



正确佩戴

6500/6500QL系列半面罩



1



调整头架大小,戴在头顶,一手将半面罩置于面部

2



将底部搭扣置于颈后并搭在一起

3



拉紧头带以调整松紧,先调节头架处头带,再调节颈后头带。不要调整过紧

密合性检查

每次佩戴面具后,请按照如下方法检查面具与脸的密合性。

正压密合性检测



负压密合性检测



将手掌盖住呼吸阀轻轻呼气,面具会轻微鼓起。如果有空气从脸部密合处漏出,调整面具的位置,再把头带拉紧些。

滤棉使用者

将拇指堵住滤棉的中央位置吸气,面具会轻微塌陷。如果有空气从脸部密合处进入,调整面具的位置,再把头带拉紧些。

滤盒使用者

将手掌盖住滤盒轻轻吸气,面具会轻微塌陷。如果有空气从脸部密合处进入,调整面具的位置,再把头带拉紧些。

使用6500QL快扣功能



快扣锁扣锁住

向上打开锁扣

锁扣打开,处于悬垂状态

向下拉紧锁扣

请勿在有污染的环境中打开快扣

打开快扣:捏住锁扣边缘并上拉。

关闭快扣:用大拇指顶住面罩底端,用食指搭住快扣上面,向下压的同时将面罩置于鼻前。

6500QL使用注意:第一次戴6500QL面罩时,确保快扣是关闭的,并按照上述步骤佩戴。第一次佩戴将头带调整至合适的松紧位置,后续的佩戴中,快扣可以是打开或者关闭的状态。只能在非污染环境中处于悬垂状态。

盒装滤棉使用者

压紧滤棉盖,注意不要影响面罩位置,轻轻吸气,面具会轻微塌陷。如果有空气从脸部密合处进入,调整面具位置,再拉紧一点头带。



* 如果还是不能达到配合的密合性,请不要进入污染区域,并询问您的安全主管。

3M中国有限公司

总办事处

上海市长宁区兴义路8号万都中心38楼
电话:021-62753535

邮政编码:200051
传真:021-62752343

欢迎访问

网址:<http://www.3M.com.cn/ppe>



扫码观看
产品视频



3M个人防护专家
微信公众号

VSG2006607

