

1211颗粒物 呼吸防护套装

正确佩戴方法



每次都应按照这方法来佩戴口罩

面罩初次佩戴可参考以下步骤：



1

稍微低头，将头带套在头的后方正中。拉住搭扣拉底部的头带将面罩罩住口鼻固定于面部。

方法A



将头带套在脖子后面。拉住搭扣拉底部的头带将面罩罩住口鼻固定于面部。

方法B



2

将底部头带拉到脖子后面，钩住搭扣。

方法A



将底部头带拉到头的后方正中，钩住搭扣。

方法B



3

适当拉紧头带的两端调整松紧度。

方法A



适当拉紧头带的两端调整松紧度。

方法B



4

调整面罩至脸上舒适位置。如有必要，可重新调整头带。

5

进行负压气密性测试：将手掌盖住滤毒盒滤棉承接座的格栅开口，轻轻吸气。如果面罩有轻微塌陷，同时面部和面罩之间无漏气，即说明面罩佩戴合适。

面罩初次佩戴，并将头带调整到适当长度后，**再次佩戴**还可参考以下步骤：



1

勾住头带搭扣并套在脖子后面。



2

将底部头带拉到头的后方正中，将面罩罩住口鼻固定于面部。



3

调整面罩至脸上舒适位置。如有必要，可重新调整头带。



4

进行负压气密性测试：将手掌盖住滤毒盒圆形/滤棉承接座的格栅开口，轻轻吸气。如果面罩有轻微塌陷，同时面部和面罩之间无漏气，即说明面罩佩戴合适。