

正确佩戴

3M 6800系列全面型防护面具



1 从四个结点处放松头带，一只手把前A朝向自己的脸。



2 把面具戴到脸上，并把头带拉到脑后。



3 在下方两个结点处拉紧头带。



4 在上方两个结点处拉紧头带。

每次佩戴全面具后，
请按照如下方法检查面具与脸的密合性。

正压密合性检测



1 将手掌盖住呼气阀轻轻呼气，面具会轻微鼓起。如果有空气从脸部密合处漏出，调整面具的位置，再把头带拉紧些。如果还是不能达到佩戴的密合性，请不要进入污染区域，并询问您的安全主管。

负压密合性检测



滤棉使用者

将拇指堵住滤棉的中央轻轻吸气，面具会轻微塌陷。如果有空气从脸部密合处进入，调整面具的位置，再把头带拉紧些。如果还是不能达到佩戴的密合性，请不要进入污染区域，并询问您的安全主管。

滤盒使用者

将手掌盖住滤盒轻轻吸气，面具会轻微塌陷。如果有空气从脸部密合处进入，调整面具的位置，再把头带拉紧些。如果还是不能达到佩戴的密合性，请不要进入污染区域，并询问您的安全主管。



警告

- 暴露于某些粉尘、雾、烟、毒气及毒蒸气环境中，可导致疾病和死亡。
- 如果您在污染环境中坚持佩戴口罩，这个面具能帮助您防护污染物。
- 如果您的面具不能密合良好，请勿进入污染区域并告知您的主管。
- 请询问您的主管，以获得更多关于面具选择及使用的知识或致电3M中国有限公司 021-62753535。公司网址：www.3M.com/occsafety (英文) www.3M.com/cn (中文)。
- OSHA标准1910.134和CSA标准Z94.4-93要求佩戴者需做面具适合性检验。
- 如因您的胡须、面部须毛或其它原因，使面部与面具不能密合良好，请勿佩戴本面具。

请及时更换滤尘棉和滤毒盒

Q: 何时更换滤尘棉?

A: 当您觉得呼吸阻力明显增加、或滤尘棉有脏污、或滤尘棉有破损发生时。

Q: 何时更换滤毒盒?

A: 请首先根据有毒气体滤毒盒更换时间表定期更换，但无论何时，如果您已经闻到有害物味道时，请立即离开工作环境到安全的地方更换滤毒盒。

3M滤毒盒防毒时间估算软件(<http://csr.3M.com/csr>)可以帮助您根据污染物浓度、温度、相对湿度、劳动强度等条件预估滤毒盒使用寿命，以此建立滤毒盒更换时间表。若您需要更多了解定期更换滤尘棉或滤毒盒的信息，请联系3M销售代表或致电021-62753535；也可登录网站<http://www.3M.com.cn/ppe>。

3M中国有限公司

总办事处

上海市长宁区兴义路8号万都中心38楼
电话: 021-62753535

邮政编码: 200051
传真: 021-62752343

欢迎访问

网址: <http://www.3M.com.cn/ppe>



欢迎关注

3M个人防护专家

微信公众号