

立即采取行动



产品:

3M™ PELTOR™ X4 系列耳罩

生产日期: 2020年3月 – 2022年9月



3M 个人安全部门发布了“停止使用并召回”在特定时间段内生产的 3M™ PELTOR™ X4 系列耳罩的通知

作为 3M 公司提供高质量安全设备的持续承诺的一部分，3M 公司正在向客户发出停止使用和召回通知，召回在 2020 年 3 月至 2022 年 9 月期间生产的 3M™ PELTOR™ X4 系列耳罩。3M 公司已确定，在此期间生产的 X4 耳罩可能会在杯的外表面上出现裂纹（见附录 A）。在此时间段内制造的所有产品必须停止使用，即使杯上没有可见的裂纹。请参考以下说明，以确定受本通知和任何更换说明影响的产品。目前尚无与本通知相关的伤害或事故报告。

受影响的型号

杯型号 ID	颜色	材料描述	材料 ID
X4A	绿色	HD 耳罩 10/C 上的 X4A US PELTOR	7000104073
		3M PELTOR X4A 耳罩, 10EA/CV	7100208311
		X4A EU 耳罩头带 3M PELTOR, 在线	XA006458179
		X4A EU 耳罩头带 10/CSTOR	XA007706931
X4A	绿色	X4A 耳罩头带 3M PELTOR	XX000550762
X4B	绿色	X4B- 美式耳罩后带 3M PELTOR 10/CS	7100123161
X4P3	绿色	X4P3E EU 耳罩头盔附件 10/CS	XA007706949
X4P5	绿色	X4P5E FONO PELTOR X DIELECTRICO PARA CAS	UU006383309
X4P5	橙色	3M PELTOR X4P5E- 或 US 10/CS	7100097526

最终用户说明:

第 1 步: 确定您的耳罩型号是否受到影响，请查看印在耳罩外侧的型号 ID（参见图 1）。将杯的型号 ID 与表 1（上表）进行比较。如果型号 ID 与表中的任何内容匹配，请继续进行步骤 2。如果与表中的任何内容不匹配，则您的产品不受本通知的影响。

第 2 步: 找到印在杯子外侧的制造 (mfg) 日期 (MM/YYYY)（参见图 1）。如果耳罩的生产日期在 2020 年 3 月至 2022 年 9 月之间，您的产品会受到影响。继续进行步骤 3。

步骤 3: 请联系您当地的 3M 经销商，协调受影响产品的退货，以获得更换产品（如果有）、替代产品或积分。

图 1：型号 ID 和制造日期



经销商须知：

收到本通知后，请联系我们的客户服务部，以获取出售给您的受影响产品的列表。如果您的库存受到影响，请将其退还给 3M 公司以获得积分。请立即将本通知转发给从您处购买了受影响产品的任何客户，并提供客户要求的所有协助以完成该流程。

如果您有任何疑问或想了解更多信息，请联系您当地的 3M 代表。

3M 始终致力于为客户提供优质的产品和服务。对于这种情况可能给您带来的任何不便，我们深表歉意。我们感谢您对 3M 个人安全产品和服务的持续支持。

附录 A：开裂的示例



个人安全部
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

3M PSD 产品是仅限职业用途。

3M 加拿大
P.O. Box 5757
London, Ontario
N6A 4T1

© 2024, 3M。保留所有权利。
3M 和 PELTOR 是 3M 公司及其子公司的商标，在加拿大许可证的授权下使用。请回收。